



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI"
RIONE M. POLO, snc - 75024 MONTESCAGLIOSO (MT)
C.F. 93049170777 – COD.UNIVOCO: UF044V - C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109
e mail: MTIC823003@istruzione.it PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.icmontescaglioso.edu.it

CIRC. 526

I.C."DON L. PALAZZO - SALINARI"
MONTESCAGLIOSO
Prot. 0010059 del 18/08/2026
I (Entrata)

MONTESCAGLIOSO, fa fede il timbro di protocollo

**ALL'ALBO
AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI DEGLI ALUNNI**

**AL DSGA
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA**

**AL RLS
AL RSPP
e p.c. al Comune di Montescaglioso (MT)**

Alla bacheca del registro elettronico

AL SITO WEB

Oggetto: **INTERDIZIONE Ala ovest, primo piano- plesso rione Marco Polo - Montescaglioso**

La Dirigente Scolastica

Visto L'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del Dirigente scolastico;
Visto quanto previsto dal d.lgs 81/08 in materia di sicurezza e di responsabilità in capo al datore di lavoro/dirigente scolastico;
Vista la comunicazione del comune di Montescaglioso prot. 0010474/2026 - U avente per oggetto :
"Interventi di messa in sicurezza dell'ala ovest del plesso scolastico di Rione Marco Polo" pervenuta il giorno 02/07/2026 ;
Tenuto conto di quanto previsto dal DVR dell'istituto;

Considerato che tale situazione può arrecare pericolo e danno a quanti frequentano il suddetto spazio;

DISPONE

fino al ripristino dell'integrità degli ambienti, per la messa in sicurezza dello spazio indicato in premessa:

1. la temporanea interdizione della zona **Ala ovest, primo piano- plesso rione Marco Polo - Montescaglioso** e area pertinenziale;
2. l'Interdizione all'ingresso, alla sosta e al transito presso i locali sopracitati, è destinata ai soli utenti dell'istituto, e non agli operai e ai tecnici incaricati dall'Ente proprietario per i lavori di ripristino;

L'interdizione ha effetto immediato e **fino al termine dei lavori di ripristino e la cessazione del pericolo**. Seguirà comunicazione di cessata interdizione.

Il referente di Plesso e il referente per la sicurezza provvederanno urgentemente a far apporre un cartello ben visibile indicante l'interdizione dello spazio e la perimetrazione dello stesso con nastro ben visibile e transenne.

La Dirigente Scolastica
dr.ssa Alma Tigre

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)